



SEAT Ateca

1.0 EcoTSI Style Business Intense

- 2018 160.080 KM



Kenmerken

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------|
| Merk | SEAT | Bouwjaar | - | Tellerstand | 160.080 KM |
| Model | Ateca | Kleur | bruin | Vermogen | 116 PK |
| Type | 1.0 EcoTSI Style Business Intense | Brandstof | Benzine | Cilinderinhoud | 999 CC |
| Prijs | - | Transmissie | Handgeschakeld | Gewicht: | 1180 KG |

Overige

Aansluiting USB, ABS, Achterbank neerklapbaar (gelijke delen), Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen), Achteruitrijcamera, Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling, Airbag(s), Airbag(s) voor, Airbag(s) voor + zij, Alarmsysteem, Armsteun achter, Bagage afdekking, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Bots herkenning systeem, Bots waarschuwing systeem, Buitensp elektrisch verwarmbaar, Buitenspiegels met instapverlichting, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in carrosseriekleur, Climate control, Climate control (analoog), Comfort stoelen, Cruise control, DAB+, Dakrail (zilver), Dakrail (zwart), ECC, El. bedienbare ramen achter, El. bedienbare ramen voor, El. inklapbare buitenspiegels, El. Ramen, El. te openen kofferbak, El. verstelbare buitenspiegels, El. verstelbare passagiersstoel, El. verwarmbare bestuurdersstoel, El. verwarmbare passagiersstoel, ESP, Handsfree bluetooth, Hill hold, Hoedenplank/rolhoes, Hoofdsteunen, Keyless entry/start/stop, Knie airbag, Koplampsproeiers, LED achterlichten, Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook, LED koplampen, Lichtsensor, LM-velgen, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Navigatie groot beeldscherm, Parkeersensoren achter, Parkeersensoren voor, PDC, Privacy glass, Radio, Regensensor, Roofrail, Ruitensproeiers verwarmbaar, Spraakbediening, telefoonintegratie premium, Vermoeidheids herkenning, Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel, Verstelbare lendesteun passagiersstoel, Verwarmde stoelen, Voetgangersveiligheidssysteem

Opmerkingen

Schade: **schadevrij**

