



## Volkswagen T-Roc

1.0 TSI Style

- 2018 119.868 KM



### Kenmerken

|              |               |                    |                |                       |            |
|--------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------|
| <b>Merk</b>  | Volkswagen    | <b>Bouwjaar</b>    | -              | <b>Tellerstand</b>    | 119.868 KM |
| <b>Model</b> | T-Roc         | <b>Kleur</b>       | grijs          | <b>Vermogen</b>       | 116 PK     |
| <b>Type</b>  | 1.0 TSI Style | <b>Brandstof</b>   | Benzine        | <b>Cilinderinhoud</b> | 999 CC     |
| <b>Prijs</b> | -             | <b>Transmissie</b> | Handgeschakeld | <b>Gewicht:</b>       | 1170 KG    |

### Overige

17-inch, Aansluiting USB, ABS, Achterbank neerklapbaar (gelijke delen), Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen), Achteruitrijcamera, Afstandsbediening Centrale Deurvergrendeling, Airbag(s), Airbag(s) voor, Airbag(s) voor + zij, Airbag(s) voor + zij + overige, Airconditioning, Alarmsysteem, Anti Slipregeling, Armsteun achter, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Bots herkenning systeem, Bots waarschuwing systeem, Buitensp elektrisch verwarmbaar, Chroom delen exterieur, Climate control, Climate control (analoog), Comfort stoelen, Cruise control, Cruise control (adaptief), DAB+, Dakrail (zilver), Dakrail (zwart), ECC, El. bedienbare ramen achter, El. bedienbare ramen voor, El. Ramen, El. verstelbare buitenspiegels, El. verstelbare passagiersstoel, ESP, Handsfree bluetooth, Hill hold, Hoofdsteunen, Hoofdsteunen achter, LED achterlichten, Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook, Lichtsensor, LM-velgen, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Navigatie groot beeldscherm, Parkeersensoren achter, Parkeersensoren voor, PDC, Privacy glass, Radio, Radio/CD speler, Regensensor, Rijbaanassistentie, Roofrail, Stuurbekrachtiging, stuur verstelbaar, telefoonintegratie premium, Verkeersbordherkenning, Voetgangersveiligheidssysteem, Warmtewerende voorruit, WiFi

### Opmerkingen

Schade: **schadevrij**  
Verrijdbare schade: **Ja**