



Kia pro_cee'd

1.4 T-GDI GT-PlusLine

- 2019 150.926 KM



Kenmerken

Merk	Kia	Bouwjaar	-	Tellerstand	150.926 KM
Model	pro_cee'd	Kleur	rood	Vermogen	140 PK
Type	1.4 T-GDI GT-PlusLine	Brandstof	Benzine	Cilinderinhoud	1353 CC
Prijs	-	Transmissie	Automaat	Gewicht:	1305 KG

Overige

Aansluiting USB, ABS, Achterbank neerklapbaar (gelijke delen), Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen), Achteruitrijcamera, Airbag(s), Airbag(s) voor, Airbag(s) voor + zij, Airbag(s) voor + zij + overige, Alarmsysteem, Anti Slipregeling, Audio installatie premium, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Bots waarschuwing systeem, Buitensp elektrisch verwarmbaar, Chroom delen exterieur, Climate control, Climate control (analoog), Cruise control, Cruise control (adaptief), DAB+, Dode hoek assistentie, ECC, El. bedienbare ramen achter, El. bedienbare ramen voor, El. inklapbare buitenspiegels, El. Ramen, El. te openen kofferbak, El. verstelb. best. stoel (geheugen), El. verstelbare buitenspiegels, El. verstelbare passagiersstoel, El. verwarmbare bestuurdersstoel, El. verwarmbare passagiersstoel, Elektrisch verstelbare stoelen, ESP, Grootlichtassistent, Handsfree bluetooth, Hill hold, Hoofdsteunen achter, Keyless entry, Keyless entry/start/stop, LED achterlichten, Lederen sportstuurwiel, Lederen stuurwiel, LED koplampen, Lichtsensor, LM-velgen, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Navigatie groot beeldscherm, Parkeersensoren achter, Privacy glass, Regensensor, Rijbaanassistentie, Schakelflippers, Sportpakket (exterieur), Sportstoelen, Spraakbediening, Start/stop systeem, stuur verstelbaar, Telefoon draadloos oplaadbaar, telefoonintegratie premium, Verkeersbordherkenning, Verlengbare zitting bestuurdersstoel, Verlengbare zitting passagiersstoel, Vermoeidheids herkenning, Verstelbare lendesteun bestuurdersstoel, Verstelbare lendesteun passagiersstoel, Verwarmbaar stuurwiel, Verwarmbare achterstoelen, Verwarmde stoelen, Voetgangersveiligheidssysteem, WiFi

Opmerkingen

Schade: **schadevrij**

Verrijdbare schade: **Ja**